СОГЛАСОВАНО

Председатель Похвистневский
городской организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское Общество инвалидов»
_____А.А. Блинова
(подпись)
«02» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы
городского округа Похвистнево
_____Е.А. Пензин
(подпись)
«02» декабря 2020 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№1 от« 02» декабря 2020г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446452 Самарская область г. Похвистнево ул. Малиновского 1-а, телефон 8(84656)2-18-98, school7_phv@samara.edu.ru,

Козлов Дмитрий Александрович, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - г. Похвистнево

2. Ведомственная принадлежность - государственное учреждение

3. Вид деятельности - образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 300/400

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 3 этажа, несущие конструкции из кирпичной кладки,

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов: всего 10 входов из них 1 вход парадный, 1 вход в детский сад, 1 вход ГБОУ ДПО Похвистневский РЦ, 1 запасный выход из спортзала, 1 запасный выход из актового зала, 5 запасных выходов расположены по периметру здания.

8. Год постройки 1965

9. Год последней реконструкции - нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус, б/н,	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	>1,2м	1 м	К, О	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие		**К, О, С, Г**		
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	нет	**К, Г**	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>2,0м	2 м	**К**		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м	-	**К**		
	Тактильная полоса перед съездом	>0,8м	нет	**С**	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	>0,8м	нет	**С**	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	>0,8м	нет	**С**	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	**С**	установка	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,15м	**К, С, О**	реконструкция	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,15	К, С, О	реконструкция	
	Места отдыха**	наличие	нет	**К, О**		
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	<50м	5м	**К, О**		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	>5% (не менее 1 места)	нет	**К**	установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	нет	**К**	создание	
	1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	> 1,35 м	10 м	**О, С**		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	3	**О, С**		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	**О, С**		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,18	**О, С**	реконструкция	
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,3	**О, С**		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	> 0,8-0,9 м	нет	**С**	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	**О, С**		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	расстояние между поручнями	>1,0м	-	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м	-	**О**	установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	**О**	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3м	-	**О, С**	установка	
	1.5. Пандус на рельефе					
	Высота подъема одного марша	<0,8м	-	**К**		
	Угол уклона	< 5 °	-	**К**		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	**К, О**		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	**К, О**		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	**К**		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	**О**		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	**К, О**		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3м	-	**К, О**		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	**К**		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	-	**К**		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 х 1,5 м	-	**К**		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5х1,5 м	-			

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О	установка	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,7			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	> 1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	3х10	**О, с**		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	> 2,2 х 2,2 м	-	**к**		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, с	установка	
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, с	установка	
	Информация об объекте	наличие	есть	г		
	Система вызова помощи	наличие	нет	**к**	установка	
	2.2. Лестница наружная					
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	**О, с**	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	0,6 м	3	**с**		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	вверху и внизу тактильной полосы		-			
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	с	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	о, с		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	о, с	установка	
	высота поручней	0,9 м	-	о, с		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	о, с		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	о, с		
	Разделительные поручни при ширине марша >4м**	наличие	нет	о, с		
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	> 1,0 м	1	к		
	Угол уклона	< 5 °	9	к		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<0,8 м	0,7	к		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	к, о	установка	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	к, о		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	к		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	о		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	-	к		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 м	-	к		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 х 1,5 м	-	к		
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	-	к		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	к		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	с		
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	г		
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина х ширина)	> 2,3 х 1,5 м, при реконструкции - (1,5-1,8)х2м	5х1,5	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	> 1,2 м, при реконструкции - >0,9м	0,9	К, О	реконструкция	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < 0,028 м	0,1	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	с	установка	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
	3.1. Лестница на уровень 1 -го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	с		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	о, с		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	о, с		
	на высоте	0,9 м	-	о, с		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	о, с		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	о, с		
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	>1,0 м	-	к		
	Угол уклона	< 5 °	-	к		
	Разворотные площадки внизу, вверху	> 1,5 х 1,5 м	-	к		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, о		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	к		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	о		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	к, о		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	к		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-			
	стационарный	наличие	Не	к		
	мобильный	наличие	Нет	к		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	>1,2 м	2,3	к		
	Разворотные площадки	> 1,5 х 1,5 м	-	к		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> 1,0 м	1,5	к, о		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Есть	к, г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	к, г	установка	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	Нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	Нет	г л.		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	Нет	Г		
	Тактильная схема.	наличие	Нет	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	Нет	**к,О,с,г**		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> 1 на этаж	-	**о**		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина -0,9 м	> 1 на этаж	-	**к**		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	<0,1 м	-	**с**		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	Нет	**с**		
	Опорные устройства	наличие	Нет	**О, с**		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	Нет	**с**		
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	**о, с**		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	наличие	Нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	Нет	О		
	на высоте	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	Нет	о		
	3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	>1,0м	-	к		
	Угол уклона	< 5 °	-	к		
	Разворотные площадки внизу, вверху	> 1,5 х 1,5 м	-	к		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	к, о		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	к		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	о		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	к		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	с	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	с	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	с	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	о, с		
	на высоте	0,9 м	-	о, с		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	о, с		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	>0,3 м	-	о, с		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	Нет	с		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	Нет	с		
	Лестница № 2, 3 (вкладка при наличии других лестниц)					Аналогично
	3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:		Нет			
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве - > 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов - > 1,1 х 1,4 м	-	к		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > 0,95 м, для действующих объектов - > 0,8 м	-	к		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Зеркало**	наличие	-	К		
	Поручни**	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	г, с		
	Знак доступности	наличие	-	к		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	с		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	с		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
	4.1. Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	к		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> 1,2 м	-	к		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2. Обслуживание в кабинете № _____					
	Ширина проема двери	>0,9м	0,9	к		
	Высота порога	отсутствие	Отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	Нет	с		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, с, г		
	размещение на высоте**	<1,8 м	-	к		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	> 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	> 1,5 х 1,5 м	-	к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	к, о		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> 1,2 м	1,5	к		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	-	к		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона)					
	Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м	-	к		
	Место для сидения**	наличие	Нет	о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	Нет	о		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	> 2 %	-	к		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> 1,2 м	-	к		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	>2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К		
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	Есть	г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	Есть	к, о, с		
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	к	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	с		
	Ширина дверного проема	>0,9м	0,9	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	Да	к		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	0	К, О		
	ширина дверного проема	>0,9м	0,9	к, о	реконструкция	
	габариты (минимальная глубина)	>1,8м	1,1	к,о,с	реконструкция	
	габариты (минимальная ширина)	> 1,65 м	0,9	к,о,с	реконструкция	
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	>0,75 х 1,2 м	0,3х0,9	К	реконструкция	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,75	к, о		
	опорный поручень	наличие	Есть	о		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	Нет	к, о		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	Нет	к, о		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	> 1,30 х 0,85 м	1,3х0,85	к		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	о	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	Нет	к, о	установка	
	Писсуар на высоте от пола	< 0,4 м или вертикальной формы	Нет	к	установка	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> 0,9 х 1,5 м	-	к, о		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х	> 0,48 х 0,85 м	-	к, о		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	длина)					
	опорный поручень	наличие	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К,О,г,с	установка	
	Надписи:	наличие	Нет	К,О,г,с	установка	
	размещение на высоте	> 1,5 м и < 4,5 м	-	к, о, г, с		
	высота прописных букв	> 0,075 м	-	к, о, г, с		
	освещенность	наличие	-	К,О,г,с		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	-	К,О,г,с		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	-	К,О,г,с		
	высота прописных букв	> 0,075 м	-	к, о, г, с		
	освещенность	наличие	-	к, о, г, с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	Нет	с		
	высота размещения	1,3-1,4 м	-	с		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	Нет	г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	е, г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	к	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	е	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	е	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	г, е	установка	
	Малогабаритные : аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	г	установка	
	стационарная	наличие	Нет	г		
	переносная	наличие	нет	г		

Выводы

приложения: 1.
2.
3.

Представитель рабочей группы
(должность)
Фамилия Имя Отчество

(подпись)

«_____» 2020 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
(должность) специалист по ОТ Кондратенко Е.М.
Фамилия Имя Отчество

(подпись) М.П
«02» декабря 2020 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605): Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;
С ^ немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.
** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.